

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

- a) type de ventilateur
- b) rendement du ventilateur [%]
- c) variateur de vitesse supposé dans les données
- d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement
- f) N fan
- g1) Pe [kW]
- g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
- h1) ventilateur à double usage
- h2) ventilateur réversible
- h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V
- k) σBEP
- l) vitesse du ventilateur [tr/min]
- m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	40.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.9	1.209	5137	341	Oui	Non	Non	Non	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	41.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.5	1.455	6807	320	Oui	Non	Non	Non	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	40.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.7	2.234	8096	403	Oui	Non	Non	Non	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	79.1	2.268	20356	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	78.7	2.808	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.9	2.236	17073	239	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.6	3.163	20570	265	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.9	3.734	22352	282	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.1	5.516	27021	328	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.8	5.887	31879	336	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.2	7.431	34986	367	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	77.9	10.797	52403	530	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.9	7.807	37076	385	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	51.5	11.392	44524	429	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	74.5	15.053	66647	556	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	50.0	17.990	53295	553	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	68.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	73.8	21.555	65856	802	Oui	Non	Non	Non	0.00	1495	1.01